

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206
«Детский сад присмотра и оздоровления»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №206 «Детский сад
присмотра и оздоровления»

 И.В. Тупицина
« 30 » мая 2018г.

Приказ № 98 от 30.05.2018г.

**Паспорт доступности №368
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 2**

*Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №206
«Детский сад присмотра и оздоровления»*

г. Кемерово,
улица Халтурина, дом 41а

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Летский сад присмотра и оздоровления», тел. 8(3842) 61-33-00

1.2. Адрес объекта 650068, г. Кемерово, улица Халтурина, дом 41а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1207,7 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5973 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Летский сад присмотра и оздоровления», МБДОУ №206

«Летский сад присмотра и оздоровления» тел. 8(3842) 61-33-00

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650068, г. Кемерово, улица Халтурина, дом 41а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации г. Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская Набережная, 7, тел./факс: 8(3842) 34-95-14, приемная 8(3842) 36-81-71, e-mail: kum!-kemerovo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь

и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность 200 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 51, 52, 53, до ост. «21-й

Микрорайон» (конечная), автобусом №52, 53 до ост. «Школа».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр)
 Их устройство для инвалидов на коляске: да, нет
 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (см маршрут)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	<u>ВД</u>
1	в том числе инвалиды:	<u>ВД</u>
2	перевозящиеся на креслах-колясках	<u>ВД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВД</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ВД</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВД</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Д», «ВД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ВД</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ВД</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВД</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВД</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВД</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВД</u>
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ВД</u>

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью; ДП-В - доступно частично; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично; ДП-В - доступно (указать категорию инвалидов); ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категорию инвалидов); ДП - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии и степени доступности ОСИ: МБДОУ №206 «Детский сад престола и оздоровления» Временно не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (см работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Все зоны и участки	Не нуждается
--------------------	--------------

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТЭР; техническое решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Период проведения работ _____ г.г.

рамках исполнения _____ по плану _____
 3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
 (указывается наименование документа: программа, план)

4. Для принятия решения требуются, не требуются (нужное подчеркнуть): _____
 Оценка результативности исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не доступно**

Согласование _____
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____
 нет _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ дата _____
 (наименование документа и выдается его организацией, дата), прилагается _____
 (наименование сайта, норма)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » 04 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 14 » 05 20 17 г.
3. Решения Комиссии ДЧ-И(С.Г.У) от « 22 » 05 20 18 г.

УТВЕРЖАЮ

Заведующая МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и оздоровления»
И.В. Тупицина
« 20 » апреля 2018г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Мунципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Детский сад присмотра и оздоровления», тел. 8(3842) 61-33-00

1.2. Адрес объекта 650068, г. Кемерово, ул. Иса Халтурина, дом 41а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж, 1207,7 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5973 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2018, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Мунципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Детский сад присмотра и оздоровления», МБДОУ №206

«Детский сад присмотра и оздоровления» тел. 8(3842) 61-33-00

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650068, г. Кемерово, ул. Иса Халтурина, дом 41а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Управление администрации г. Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская Набережная, 7, тел./факс: 8(3842) 34-95-14, приемная 8(3842) 36-81-71, e-mail: kumi-kemerovo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образования

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательных

программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - автобус № 51, 52, 53, до ост. «21-й

Микрорайон» (конечная), автобусом №52, 53 до ост. «Школа»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые; **нерегулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, **нет** (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Д», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текстиль, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; механические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности объекта РФ согласовано

Гуляпина Ирина Викторовна, заведующая МБДОУ №206 «Детский сад пр.Смоленский и

«Здоровья» тел. 8(3842) 61-33-00

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

№ Категория инвалидов	(вид нарушения)
Вариант организации	Доступности

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____
- 3.2.2. время движения (пешком) _____ 10 _____ мин
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 500 _____ м
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _____
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- (оставить маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- Микроавтобус № 52,53 до ост. «Школа»
- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом — автобус № 51, 52,53, до ост. «21-й

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650068, г. Кемерово, улица Халтурина, дом 41а
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Детский сад присмотра и оздоровления», МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и оздоровления» тел. 8(3842) 61-33-00
- 1.5. Дата проведения плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта текущего 2017
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 1207,7 _____ кв.м
- 1.3. Сведения о размещении объекта: _____
- 1.2. Адрес 650068, г. Кемерово, улица Халтурина, дом 41а
- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Детский сад присмотра и оздоровления», тел. 8(3842) 61-33-00

(наименование территориального субъекта РФ)

« _____ » _____ 2018 г.

№ 1
к паспорту доступности ОСИ
объекта социальной инфраструктуры
Акт обследования

Заведующая МБДОУ №206 «Детский сад
присмотра и оздоровления»
И.В. Тупицина
« 20 » _____ 2018 г.



1 Все категории инвалидов и МПН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития

	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	
		№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь типа эвакуации)	ВНД	7,8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	

** Указывается: ДП-В - полностью; ДП-И (К, О, С, Г, У) - частично; ДП-В - полностью; ДП-И (К, О, С, Г, У) - частично; ДП - недоступно; ДП - недоступно; ДП - недоступно; ДП - частично недоступно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно; ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МАДОН №206 «Летский сад»

присмотра и оздоровления» ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Не требуется

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); инженерное решение с ТЭР; технические решения невозможны - организационная альтернатива

формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) не удовлетворительно

4.4 Для принятия решения требуется (требуется, не требуется) (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

1.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, проектная, охрана памятников, другое - указать)

1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
1.5 согласование с ответственными организациями инвалидов;

1.6 другое
1.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ mdou206-кв.псоз.гп (наименование сайта, норма) 5. Особые отметки

Примечания:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Результаты фотофиксации на объекте
8. Постажные планы, паспорт БТИ
9. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
Заведующая Тупицина И.В. (Должность, Ф.И.О.)
Члены рабочей группы:
Ответственные за работу с инвалидами Стрехова В.В. (Должность, Ф.И.О.)
Старший воспитатель Змина Е.А. (Должность, Ф.И.О.)
В том числе:

представители организации, расположенной на объекте
Ответственный по ОТ Шелкунова Э.Н. (Должность, Ф.И.О.)
Завхоз Тарасен Г.И. (Должность, Ф.И.О.)
В том числе:

Управленческое решение согласовано « 20 » г. (протокол №)
Комиссией (название).

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) — прилегающей территории МБДОУ «Центр развития творчества детей и юношества № 206 «Летский сад» пр. Мухоморова, 650068, г. Кемерово, ул. Циолковского, дом 41а

Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

№206 «Летский сад» пр. Мухоморова, 650068, г. Кемерово, ул. Циолковского, дом 41а

Приложение 1.1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «18» 2018 г. № 1



I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Наличие	эсть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			Отсутствие элементов	все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Отсутствие элементов	все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствие элементов	все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие элементов	все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
1.5	Автомобильная парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	Индикаторы доступности с ТСР
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целей посещения объекта)».			специальной зоны или участка	все	доступность мест целевого назначения и путей движения к ним	Индикаторы доступности с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».
		№ на плане	№ фото	
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	ВНД		11	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».
Индивидуальное решение с ТСР				

* указывается: ДП-В - достигнуто полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достигнуто полностью (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - достигнуто частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - достигнуто частично (указать категорию инвалидов); ДУ - достигнуто условно, ВНД - достигнуто

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текстиль, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ВНД

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 «Летский сад присмотра и оздоровления», 650068, г. Кемерово, улица Халтурина, дом 41а (Наименование объекта, адрес)

№ Наименование	п/функционально-элемент	Наличие		№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	элемент						

21	Лестница (наружная)	нет	Отсутствие элементов			все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	КР
22	Ландус (наружный)	нет	Отсутствие элементов			все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	КР
23	Входная площадка (перед дверью)	нет	Отсутствие элементов			все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	КР
24	Дверь (входная)	нет	Отсутствие элементов			все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	КР
25	Тамбур	нет	Отсутствие элементов			все	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции и.	КР

I Результаты обследования:



Приложение 1.2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «...» 2018 г. № ...